



ZEMNÉ PRECHODKY PE – OCEĽ

Prechodka je nerozoberateľný spoj, ktorý slúži na spojenie ocelevej a plastovej časti plynovodu uloženého v zemi.

Je dielensky vyrobená z ocelevej a plastovej časti. Ocelová časť je pripravená na navarenie k ocelevej časti plynovodu. Plastová časť sa navára na plastové potrubie pomocou elektrotvarovky, alebo na tupo.

Tovar.skup.: 12. 12 311 111- dlhá (L2-500)

PE 100 SDR11	D	DN	Kód	Cena v Sk	D1	L	L1	L2
	25	20	-025-020	547,30	26,9	720	155	500
	32	25	-032-025	617,60	33,7	720	155	500
	40	32	-040-032	721,70	42,4	720	155	500
	50	40	-050-040	886,40	48,3	720	155	500
	63	50	-063-050	1.118,90	60,3	720	155	500

Tovar.skup.: 12. 12 311 111- krátka (L2-200)

PE 100 SDR11	D	DN	Kód	Cena v Sk	D1	L	L1	L2
	25	20	-025-020	520,70	26,9	425	155	200
	32	25	-032-025	552,20	33,7	425	155	200
	40	32	-040-032	627,30	42,4	425	155	200
	50	40	-050-040	697,50	48,3	425	155	200
	63	50	-063-050	852,50	60,3	425	155	200

Tovar.skup.: 12. 12 312 117- krátka (L2-200)

PE100 SDR17	D	DN	Kód	Cena v Sk	D1	L	L1	L2
	90	80	-090-080	2.160,30	88,9	670	300	200
	110	100	-110-100	2.579,30	108,0	670	300	200
	160	150	-160-150	3.602,90	159,0	670	300	200
	225	200	-225-200	6.706,70	219,1	670	300	200
	315	300	-315-300	34.379,80	323,9	680	260	200
	355	350	-355-350	72.145,40		1400		200

